



Držák na PC

LiFTOR LT-AC-L02






Uživatelský manuál



Montážní panel (1ks)



Držák (1ks)




KROK 1


Instalace montážního panelu ke stolu

1

Označení umístění čtyř otvorů pro šrouby pod stolem




2



Poznámka: Nainstalujte držák pod desku stolu na libovolné místo



Vyvrtejte díry tam, kde jsou čtyři značky vrtákem

3



Namontujte montážní panel pomocí čtyř šroubů (1), čtyř podložek (2) a upevněte


KROK 2



Při montáži mírně šrouby vyšroubujte

KROK 3


Instalace držáku



KROK 4

Instalace držáku

Zajistěte jednu stranu počítače na montážní panel a zatáhněte za páčku, abyste zajistili druhou stranu.



UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou při vdechnutí způsobit udušení. Všechny součástky tedy uchovávejte mimo dosah malých dětí.

- Ujistěte se, že tyto pokyny jsou přečteny a zcela pochopeny před instalací.

Pokud si nejste jisti při kterémkoli kroku instalace obraťte na odborníka nebo dodavatele.

- Zkontrolujte šrouby každé dva měsíce a ujistěte se, že jsou šrouby utažené.

- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 15 kg, jinak může dojít k poruše výrobku nebo zranění osob.

Poznámka: Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Použití venku by mohlo vést k poruše výrobku nebo ke zranění osob.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz